


metabo[®]
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS


LF 724 S



Manual de utilizare

Made in Germany





LF 724 S

*1) Serial Number

00724..

P₁

W

720

P₂

W

430

n₀



min⁻¹ (rpm)

10000

n₁



min⁻¹ (rpm)

6700

m

kg (lbs)

2,4 (5.3)

a_h/K_h

m/s²

5,5 / 1,5

L_{pA}/K_{pA}





dB (A)

86,1 / 3

L_{WA}/K_{WA}

dB (A)

97,1 / 3



CE *2) 2011/65/EU 2006/42/EC 2004/108/EC
*3) EN 60745-1, EN ISO 12100

2014-03-31, Volker Siegle *V. Siegle*

Direktor Innovation, Forschung und Entwicklung
(Director Innovation, Research and Development)

*4) Metabowerke GmbH - Metabo-Allee 1 - 72622 Nuertingen, Germany

Manual de utilizare

1. Declaratie de conformitate

Declaram pe proprie raspundere ca aceste freze pentru indepartat lacuri si vopsele, identificate prin tip si serie *1), corespund tuturor precizarilor relevante din directivele *2) si normele *3). Documentatia tehnica se afla la *4) - vezi pag. 3.

2. Utilizarea corespunzatoare

Freza pentru lacuri este destinata prelucrarii suprafetelor de lemn lacuite sau nelacuite.

Pentru pagubele survenite in urma utilizarii necorespunzatoare raspunde numai utilizatorul.

Respectati obligatoriu toate normele de protectie general recunoscute precum si instructiunile de siguranta anexate.

3. Instructiuni generale de siguranta



Respectati pasajele din text marcate cu acest simbol pentru propria dvs. protectie si protectia masinii dvs.!



AVERTIZARE – Cititi manualul pentru a reduce pericolul de ranire.



AVERTIZARE - Cititi toate instructiunile si recomandarile de siguranta. Nerespectarea instructiunilor si recomandarilor de siguranta poate provoca soc electric si/sau raniri grave.

Pastrati toate instructiunile si recomandarile de siguranta pentru consultare ulterioara.

Transmiteti masina altor persoane numai insotita de aceste documente.

4. Instructiuni speciale de siguranta

Tineti masina numai de suprafetele izolate deoarece cutitele pot veni in contact cu cablul masinii. Contactul cu un circuit sub tensiune poate pune sub tensiune si componente metalice ale masinii si poate duce la electrocutare.

Asteptati oprirea completa a cutitelor inainte de a lasa masina din mana. Capul cutitelor se poate agata de suprafata prelucrata si poate duce la pierderea controlului asupra masinii si totodata la raniri grave.

Nu asezati masina pe suprafete dure pentru a proteja cutitele reversibile.

Utilizati echipament de protectie personala, ochelari de protectie, antifoane, manusi de lucru, inelaminte solidă, atat in timpul lucrului cat si in

timpul operatiilor de reglare, montaj de unelete sau intretinere!



Pericol de ranire in contact cu taisul cutitelor reversibile. Atentie la capul cutitelor in rotatie! Retineti ca motorul si odata cu acesta capul cutitelor se opresc treptat dupa oprirea masinii de la intrerupator!

Evitati pornirea accidentală: opriti masina de la intrerupator inainte de a scoate sticherul din priza sau in cazul unei intreruperi de curent.

Rotiti sau inlocuiti la timp cutitele reversibile tocite: taisurile uzate ale cutitelor reversibile maresc pericolul de recul si diminueaza calitatea frezarii.

Rotiti sau inlocuiti cutitele reversibile tocite numai in pereche.

Nu prelucrati suprafete pe care se afla cuie, suruburi sau alte obstacole similari!


Sprijiniti bine piesa de lucru si asigurati-o impotriva alunecarii, de ex. cu cleme de fixare.

Fixati piesele de mici dimensiuni intr-o menghina.

Deschiderea aparatorilor:



Atentie: Pericol de ranire in contact cu taisurile cutitelor! Opriti masina. Capul cutitelor trebuie sa fie complet oprit!



A: Deschideti aparatoarea ca in figura si

B: rabatati-o complet in sus.

Aparatori:

Pentru frezarea suprafetelor plane inchideti toate aparatorile.

Pentru frezarea perimetrala (ex. falturi) deschideti numai aparatoarea in dreptata spre piesa de lucru.

Cand unealta de lucru se blocheaza sau se agata apar forte foarte mari. Tineti bine masina cu ambele maini de manerele din dotare, adoptati o pozitie stabila si concentrati-vla asupra lucrului.

Reduceti expunerea la praf:

! Particule care iau nastere in cursul lucrului cu aceasta masina pot contine substante care pot provoca reactii alergice, cancer, afectiuni ale apparatului respirator, avort sau alte erori de reproducere. Printre aceste substante se numara: plumbul (din vopsele pe baza de plumb), aditivi pentru prelucrarea lemnului (crom, substante de protectie pentru lemn), pulberile unor esente de lemn (stejar, fag). Riscul de imbolnavire depinde de durata expunerii la praf a utilizatorului sau a persoanelor aflate in apropiere.

Nu permiteti patrunderea particulelor in corp. Pentru a reduce expunerea la aceste substante: asigurati o buna aerisire a spatiului de lucru si utilizati echipamentul de protectie adevarat ca masti pentru respirat capabile sa retina particule microscopice.

Respectati recomandarile referitoare la materialul prelucrat, la personal, la aplicatie si la punctul de lucru (ex. norme de protectie a muncii, recomandari pentru debarasare).

Colectati particulele la locul in care sunt generate, evitati depunerea acestora in mediul inconjurator.

Utilizati o instalatie de aspirare adevarata.

Diminuati expunerea la praf:

- utilizati o instalatie de aspirare si/sau un purificator de aer,
- aerisiti bine spatiul de lucru si curatati-l prin aspirare. Cand maturati sau suflati, praful se ridică.
- Aspirati sau spalati hainele de lucru. Nu suflati, nu scuturati si nu periati.

5. Descriere

Vezi pag. 2.

- 1 Aparatoare
- 2 Buton de blocare
- 3 Maner suplimentar
- 4 Intrerupator glisant (0 / I)
- 5 Maner
- 6 Stut de aspiratie
- 7 Mufa aspiratie (ø 35 mm)
- 8 Daltita
- 9 Cheie combinata
a hexagonală
b stea
- 10 Picior glisant
- 11 Cutite reversibile

6. Punerea in functiune

! Inainte de punerea in functiune verificati daca tensiunea si frecventa inscrise pe placuta de identificare a masinii coincid cu valorile din retea.

! Montati in circuit un intrerupator cu curent de descarcare de max. 30 mA.

6.1 Montarea manerului suplimentar

! Lucrati numai cu manerul suplimentar (3) montat! Insurubati manerul suplimentar ca in fig.

7. Utilizarea



Utilizati o instalatie de aspirare pentru a asigura functionarea optima a masinii.

! Ghidati masina cu ambele maini pe manerele (3) si (5).

7.1 Pornirea / oprirea frezei de vopsele

Pornirea

Ridicati freza; capul cutitelor este liber. Impingeti intrerupatorul glisant (4) spre fata.

I Pornit

! In modul de functionare continua masina functioneaza in continuare si dupa ce este scapata din mana. De aceea tineti bine masina cu ambele maini, adoptati o pozitie stabila si lucrati cu atentie.

Oprirea

Ridicati freza pentru a elibera capul cutitelor. Apasati pe capatul posterior al intrerupatorului glisant (4). Intrerupatorul sare inapoi in pozitie.

0 Oprit

! Asteptati oprirea completa a cutitelor inainte de a lasa masina din mana. Capul cutitelor se poate agata in suprafata de prelucrat si poate duce la pierderea controlului asupra masinii si la raniri grave.

7.2 Blocarea capului cutitelor

! Pericol de ranire in contact cu taisul cutitelor. Blocati capul cutitelor numai cand acesta este oprit complet! Opriti freza si scoateti stecherul din priza!



Asezati freza pe partea laterală.


Apasati complet butonul de blocare (2) si tineti-l apasat.

Simultan rotiti capul cutitelor cu cheia (9-a) (in orice directie). Rotiti pana cand butonul de blocare apasat prinde in pozitie si blocheaza capul cutitelor.

7.3 Reglarea adancimii axiale de degrosare

! Pericol de ranire in contact cu taisul cutitelor reversibile. Reglati adancimea axiala de degrosare numai cu capul cutitelor in repaus! Opritri freza si scoateti stecherul din priza!

Blocati capul cutitelor si tineti butonul de blocare apasat.



Rotiti surubul de reglare cu cheia hexagonală (9-a) pentru a regla adancimea de degrosare dorita.

Adancime de degrosare admisa: 0-0,3 mm.

Incepeti cu o adancime de degrosare mai mica si mariti adancimea treptat pana cand atingeti valoarea optima petru materialul de prelucrat.

! Nu lasati cheia hexagonală in pozitie!

7.4 Montarea / demontarea mufei pentru aspiratie

Pentru aspirarea prafului utilizati un aspirator Metabo.

Montarea

Impingeți mufa pentru aspiratie (7) pana prinde in pozitie in stutul de aspiratie (6).

La mufa pentru aspiratie, cu diametrul de 35 mm, puteti conecta instalatia de aspirare dorita.

Demontarea


Apasati limba si trageti simultan mufa pentru aspiratie (7) din stutul de aspiratie (6).

8. Recomandari

8.1 Ghidarea frezei de vopsele



Ghidati freza cu ambele maini, pe cat posibil spre spate, pe suprafata de prelucrat. Presiunea usoara necesara mentinerii frezei in pozitie de lucru trebuie sa se distribue uniform pe piciorul glisant.

8.2 Asezarea pe o piesa de lucru



Vezi fig. A: Tineti freza de vopsele paralel cu suprafata piesei de lucru. Asigurati la inceperea lucrului un contact cat mai mare intre suprafata piciorului glisant (10) si suprafata de prelucrat.

8.3 Prelucrarea



Vezi fig. B: Ghidati freza astfel incat piciorul glisant (10) sa se sprijine intotdeauna pe suprafata neprelucrata. Daca lucrati ca in figura, mai ramane un segment ingust neprelucrat.

Vezi fig. C: Indepartati acest segment, regland adancimea de degrosare la 0 mm (vezi cap. 7.3) si conducand piciorul glisant (10) numai pe suprafata prelucrata.

8.4 Finisarea

Pentru a obtine o suprafata neteda, micsorati adancimea de degrosare.

9. Intretinerea

! Pericol de ranire in contact cu taisul cutitelor. Efectuati operatiile de intretinere numai cu capul cutitelor in repaus! Opritri freza si scoateti stecherul din priza!

! Utilizati echipament de protectie personala, ochelari de protectie, antifoane, manusi de protectie si incaltaminte solida atat in timpul lucrului cat si in timpul operatiilor de reglare, montaj sau intretinere!

9.1 Curatarea cutitelor reversibile

Sub taisul cutitelor reversibile se poate acumula lac sau vopsea. Curatati taisul cutitelor cu daltita (8).


9.2 Rotirea / inlocuirea cutitelor reversibile

! Utilizati numai cutite reversibile Metabo originale.

Cod: 6.31720 (4 bucati)

Cod: 6.31660 (10 bucati)

! Taisurile tocite ale cutitelor reversibile maresc pericolul blocarii frezei in timpul lucrului si al pierderii controlului. Rotiti, respectiv inlocuiti, la temp cutitele reversibile!




Insurubati surubul stea al cutitului reversibil si eventual curatati cu daltita (8).

Cutitele reversibile axiale:

Blocati capul cutitelor.

Asezati freza si eliberati butonul de blocare.

Trageti cheia hexagonală (9-a) si introduceti-o invers (9-b, stea).



Apasati complet butonul de blocare (2) si tineti-l apasat.

Cutite reversibile radiale:

Deschideti aparatoarea. Rotiti capul cutitelor cu cheia combinata pana cand cutitul reversibil este accesibil.

Desurubati suruburile cutitului reversibil (11) cu cheia stea (9-b).

Desprindeti cutitul reversibil (11) cu daltita si curatati suprafata pe care se sprijina cutitul.

Asezati cutitul reversibil (11) astfel incat taisul ascuns sa fie indrepatat in directia de rotatie.

Daca toate taisurile sunt tocite, inlocuiti cutitele reversibile.

! Inlocuiti intotdeauna ambele cutite reversibile!

! Inlocuiti suruburile cu steaua deteriorata!

Insurubati cutitele rotite sau inlocuite cu 5 Nm.

! Nu lasati cheia stea in pozitie!

9.3 Curatati capul cutitelor si suprafata de alunecare a piciorului glisant

Daca este cazul curatati capul cutitelor cu un produs de curatare pentru aluminiu (valoare pH intre 4,5 si 8).

9.4 Curatarea stutului de aspiratie

In timpul frezarii se poate depune span in stutul de aspiratie (6) si il poate infunda.

Indepartati spanul blocat cu daltita (8) prin fanta de curatare a stutului de aspiratie.

Daca este cazul demontati stutul de aspiratie (6). Pentru aceasta desurubati suruburile cu cap cruce si trageți stutul de aspiratie spre spate. Curatati stutul de aspiratie (6) si piciorul glisant (10).

10. Accesori

Utilizati numai accesorii Metabo originale.

Utilizati numai accesorii care indeplinesc cerintele si datele din acest manual.

Programul complet de accesorii se gaseste la distribuitorii.

11. Reparatii

Masinile electrice defecte pot fi reparate numai de personal calificat!

Prezentati masinile defecte Metabo la distribuitorii autorizati.

Lista pieselor de schimb se gaseste la distribuitorii.

12. Protectia mediului

Respectati normele nationale referitoare la debarrasarea ecologica si reciclarea masinilor, ambalajelor si accesorilor uzate.

Debarasati corespunzator spanul rezultat.

Numai pentru statele UE: Nu aruncați masinile electrice în gunoiul menajer! Conform Directivei europene 2002/96/CE pentru masini electrice si electronice uzate si armonizarea cu legislatia nationala masinile electrice uzate trebuie colectate separate si supuse unui proces ecologic de revalorificare.

13. Date tehnice

Explicatii pentru datele de a pag. 3.

Sub rezerva modificarilor tehnice.

P ₁	= putere absorbta
P ₂	= putere nominala
n ₀	= turatie in relanti
n ₁	= turatie in sarcina
m	= greutate

Valori masurate exprimate conform EN 60745.

Masina din clasa de protectie II

~ Current alternativ

Datele tehnice mentionate au tolerante conform standardelor in vigoare.

Valori de emisie

Acste valori permit evaluarea emisiilor masinii si compararea masinilor intre ele. In functie de conditiile de exploatare si de starea masinilor sau accesorilor expunerea reala poate fi mai mica sau mai mare. Pentru evaluare luati in calcul pauzele de lucru si fazele cu solicitare redusa. Pe baza valorilor estimate adaptate luati masuri pentru utilizatori (ex. masuri organizatorice).

Valoare totala vibratii (suma vectoriala pe trei coordinate) exprimata conform EN 60745:

a_h = valoare emisie vibratii (degrosare in lemn de esenta moale)

K_h = incertitudine (vibratie)

Nivele acustice tipice evaluate in A:

L_{pA} = nivel presiune acustica

L_{WA} = nivel putere acustica

K_{pA}, K_{WA} = incertitudine

In timpul lucrului nivelul acustic poate depasi 80 dB(A).

Utilizati antifoane!