# Sc Tehno Center Int Srl ( RO16942160 )

**Depozit:** Str. Piatra Craiului nr 1, Com Frumusani

**Tel. Contact:** 0739.128.382
**Tel. Mobil:/ 0720.006.826 / 0724.055.680**

**Cont:** RO14INGB0000999904135381
**Banca:** ING Iancului
**Cont:** RO48TREZ7035069XXX006875
**Banca:** Trezoreria Sector 3
**E-mail:** vanzari@tehnocenter.ro


## W 850 - 125 Metabo,polizor unghiular putere 850 W,diametru disc 125 mm,protectie la repornire,cuplu 2 Nm si 11.500 rpm,cod,603608000.

Cod catalog: **603608000**
Producator: **Metabo**

# INFORMATII GENERALE

**Pret : ~~393~~ RON** (TVA INCLUS)
**Pret PROMO: 361 RON** (TVA INCLUS)

Set livrare:

- Aparatoare disc.
- Flansa suport .
- Maner suplimentar lateral .
- Cheie fixare disc .

INTREBARI ?Apeleaza **021/344 54 41** sau **031/412.66.64** de luni pana vineri si suntem fericiti sa te ajutam

## CARACTERISTICI TEHNICE

Tip: **Polizor unghiular**
Reglaj electronic al turatiei: **Nu**
Limitarea curentului la pornire: **Nu**
Diametru ext. disc ( mm ): **125**
Putere nominala ( W ): **850**
Nr. rotatii (rpm): **11.500**
Protectie la suprasarcina: **Da**
Filet ax ( M ): **14**
Tensiune de alimentare ( V ): **220**
Frecventa ( Hz ): **50**
Greutate ( Kg ): **1.8**
Lungime cablu ( m ): **2.5**

# DESCRIERE PRODUS

Polizor unghiular Metabo W 850-125

- Polizor unghiular METABO W850-125 este un polizor robust, universal, ce poate fi utilizat pentru orice lucrare.
- Polizorul dispune de protecție de restart ce previne pornirea accidentală după oprirea alimentării și perii de cărbune auto-stop pentru protecția motorului.
- Robust, universal și economic: polizor unghiular ergonomic, pentru orice aplicație;
- Protecție restart: previne pornirea accidentală după oprirea alimentării;
- Perii de carbune „auto-stop“ pentru protectia motorului.
- Schimbarea usoara a periilor datorită capacului special .
- Motor robust
- Perii de carbon cu auto-stop pentru a proteja motorul.
- Protectie suprasarcina: protejeaza motorul de la supraincalzire
- Protectie repornire: previne pornirea accidentala dupa intreruperea alimentarii cu energie din carcasa.